





L'intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato presenta l'anomalia di dovere intervenire su un cornicione realizzato contro la consolidata tipologia edilizia che prevede l'allontanamento delle acque direttamente intercettate dal cornicione mediante la caduta libera sul fronte del gocciolatoio. Il cornicione del fabbricato condominiale ha la particolarità, infatti, di essere rifinito superiormente, per l'intero sviluppo, con un canalone avente anche la funzione di convogliare nelle pluviali anche le acque piovane provenienti dal terrazzo. Il cornicione-canalone è in pessimo stato e l'intradosso presenta diffuse tracce di infiltrazioni d'acqua piovana. Le infiltrazioni in corrispondenza dei muri di facciata sono le più impegnative sul piano degli interventi e sono stati previsti specifici interventi risolutori scartando soluzioni più modeste che avrebbero spostato solo in avanti il problema.




Consolidamento cornicione con mensole



Consolidamento cornicione senza mensole



Stato di fatto



Progetto